

Informationen zur Software-Aktualisierung

Dateiname: UPD03007.bin

Inhalt

Der Inhalt der Software-Aktualisierung ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs. Eine Übersicht zum möglichen Inhalt des Updates und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Folgende Versionen sind in diesem Paket enthalten:

- ▷ ME-8.5.5, TE-8.5.5

Voraussetzungen

Die Software-Aktualisierung steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung. In diesen Fahrzeugen ist im Hauptmenü unter „Einstellungen“ der Menüpunkt „Software Update“ vorhanden. Mehr Informationen hierzu sind in der Betriebsanleitung zum Fahrzeug unter Software Update enthalten.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.com/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.com/bluetooth überprüfen.

Installation

Die Installation der Software-Aktualisierung setzt die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen voraus. Siehe hierzu www.bmw.com/update. Für die Installation die Datei der Software-Aktualisierung auf einem USB-Medium in das Hauptverzeichnis speichern. Zusätzlich Hinweise in der Betriebsanlei-

tung unter Software Update beachten. Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug unter „Aktuelle Version zeigen“ der neue Software-Stand angezeigt.

Hinweise

Nach der Software-Aktualisierung wird die Software im Fahrzeug neu gestartet und vom USB-Medium übertragene Daten ggf. neu synchronisiert. Einige Minuten abwarten, bis das USB-Medium wieder betriebsbereit ist. Vor der Software-Aktualisierung abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden. Dies ist auch bei der Wiederherstellung der letzten Software-Version über „Vorherige Version“ notwendig. Gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen eventuell nach der Installation oder Deinstallation neu verbunden werden.

Software-Aktualisierung (ME-8.5.5, TE-8.5.5)

Inhalt

- ▷ Verbesserte Geschwindigkeit und Stabilität bei Multimedia und Telefonen.
- ▷ Verbessert die Musikwiedergabe von einem USB-Medium oder Telefon, das über die USB-Audio-Schnittstelle verbunden ist und mehrere Wiedergabelisten enthält.
- ▷ Verbesserte Musiksuche bei angeschlossenen MTP-Geräten, Verbesserungen in der Informationsanzeige wiedergegebener Titel.

- ▷ Verbessert die Telefonfunktionen durch stabilere Bluetooth-Verbindungen und schnellere Telefonbuchsynchronisation, verbesserte Anzeige eingegangener Anrufe.
- ▷ Stabilere Datenverbindung für BMW Dienste mit Apple iPhone iOS 6.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Multimedia

- ▷ Apple: iPhone 5 (iOS 6.1.3).
- ▷ Sony Ericsson: Xperia Arc S.
- ▷ Nokia: 701.
- ▷ BlackBerry: Bold 9790 (OS 7.1).
- ▷ Alle USB-Medien.

Telefon

- ▷ Apple: iPhone 5 (iOS 6.1.3).
- ▷ Sony Ericsson: Xperia V (4.1.2).
- ▷ Nokia: Lumia 920 (Windows 8).
- ▷ Samsung: Galaxy S III (4.1.2), Galaxy S III mini (4.1.1).
- ▷ HTC: One X+ (4.1.1).
- ▷ Motorola: RAZR HD (4.1.1).
- ▷ BlackBerry: Bold 9900 (OS 7.1), Torch 9810 (OS 7.1), Z 10 (OS 10.0).

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug unter „Aktuelle Version zeigen“ folgender Software-Stand angezeigt:

- ▷ ME-8.5.5
- ▷ TE-8.5.5