



Freude am Fahren



INFORMATION.
SOFTWARE-UPDATE.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	2
Voraussetzungen	2
Installation	2
Hinweise	2
Software-Update (MV & TV 010.012.001)	3
Software-Update (MV & TV 100.011.001)	3
Software-Update (MV & TV 110.002.002)	4
Software-Update (MV & TV 110.004.001)	5
Software-Update (MV & TV 130.007.002)	6
Software-Update (MV & TV 130.006.007)	6
Software-Update (MV & TV 130.008.003)	6
Software-Update (MV & TV 130.009.004)	7
Software-Update (MV & TV 130.015.001)	7
Software-Update (MV & TV 130.016.001)	7

Informationen zum Software-Update

Inhalt

Diese Anleitung beschreibt Informationen zum Software-Update.

Der Inhalt des Software-Updates ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs.

Details zum Software-Update und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▷ TV-010.013.011 & MV-010.013.011 & HV-130.017.021
- ▷ TV-110.005.011 & MV-110.005.011 & HV-130.017.021
- ▷ TV-110.005.011 & MV-110.005.011 & HV-130.017.021
- ▷ TV-110.005.011 & MV-110.005.011 & HV-130.017.021
- ▷ TV-130.017.020 & MV-130.008.020 & HV-130.017.021
- ▷ TV-130.017.020 & MV-130.009.020 & HV-130.017.021
- ▷ TV-130.017.020 & MV-130.009.020 & HV-130.017.021
- ▷ TV-130.017.020 & HV-130.017.021
- ▷ TV-130.017.020 & HV-130.017.021
- ▷ TV-130.017.020 & HV-130.017.021

Voraussetzungen

Das Software-Update steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.de/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.de/bluetooth überprüfen.

Weitere Informationen zum Software-Update sind in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation enthalten.

Installation

Die Installation des Software-Updates setzt die Zustimmung zu den Nutzungsrechtsbedingungen voraus.

Siehe hierzu www.bmw.com/update.

Für die Installation die Datei des Software-Updates auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern und das USB-Gerät mit der USB-Audio-Schnittstelle an der Mittelarmlehne verbinden.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation unter Software-Update beachten.

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der neue Software-Stand angezeigt:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Aktuelle Version zeigen“

Hinweise

Am Ende des Software-Updates muss das Fahrzeug ausgeschaltet werden.

Von externen Geräten übertragene Daten werden ggf. neu synchronisiert.

Vor dem Software-Update abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden.

Dies ist auch bei der Wiederherstellung früherer Software-Versionen notwendig:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Software wiederherstellen“

Bei einer Wiederherstellung der Software oder bei einer Aktualisierung durch den Servicepartner können manuell erzeugte Änderungen bei Musikdateien gelöscht werden.

Falls folgender Menüpunkt nach dem Software-Update nicht korrekt angezeigt wird, Bluetooth kurzzeitig für die Installation deaktivieren:

1. „Kommunikation“
2. „Mobile Geräte verwalten“
3. „Einstellungen“
4. „Bluetooth“

Software-Update (MV & TV 010.012.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Verbessert die Stabilität mit bestimmten Audio-Formaten (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Fahrzeugen des Modells F45 (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Update der Datenbank (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität nach Neustart des Systems (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Wechsel des Musiktitels (USB-Stick).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei USB-Verbindung (USB-Stick).
- ▷ Verbessert die USB-Funktion (HTC One).

- ▷ Ermöglicht das Umschalten in den Zubehör-Modus (Samsung Galaxy S4).

Telefon

- ▷ Verbessert die Stabilität (Apple iPhone).
- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Verwendung der BMW Online Services (Blackberry OS 10.3).
- ▷ Navigationsadressen können nun im Kontakt gespeichert werden (geräteunabhängig).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon/Media: TV-010.013.011 & MV-010.013.011 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 100.011.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Verbessert die Stabilität mit bestimmten Audio-Formaten (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Fahrzeugen des Modells F45 (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Update der Datenbank (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität nach Neustart des Systems (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Wechsel des Musiktitels (USB-Stick).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei USB-Verbindung (USB-Stick).
- ▷ Verbessert die USB-Funktion (HTC One).
- ▷ Ermöglicht das Umschalten in den Zubehör-Modus (Samsung Galaxy S4).
- ▷ Korrigiert die Podcast Funktion (Apple iPhone).

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Verwendung der BMW Online Services (Blackberry OS 10.3).
- ▷ Navigationsadressen können nun im Kontakt gespeichert werden (geräteunabhängig).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media/Telefon: TV-110.005.011 & MV-110.005.011 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 110.002.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Verbessert die Stabilität mit bestimmten Audio-Formaten (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Fahrzeugen des Modells F45 (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Update der Datenbank (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität nach Neustart des Systems (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Wechsel des Musiktitels (USB-Stick).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei USB Verbindung (USB-Stick).
- ▷ Verbessert die USB-Funktion (HTC One).
- ▷ Ermöglicht das Umschalten in den Zubehör-Modus (Samsung Galaxy S4).
- ▷ Korrigiert die Podcast Funktion (Apple iPhone).

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Verwendung der BMW Online Services (Blackberry OS 10.3).
- ▷ Navigationsadressen können nun im Kontakt gespeichert werden (geräteunabhängig).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▶ Media/Telefon: TV-110.005.011 & MV-110.005.011 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 110.004.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▶ Verbessert die Stabilität mit bestimmten Audio-Formaten (geräteunabhängig).
- ▶ Verbessert die Stabilität bei Fahrzeugen des Modells F45 (geräteunabhängig).
- ▶ Verbessert die Stabilität bei Update der Datenbank (geräteunabhängig).
- ▶ Verbessert die Stabilität nach Neustart des Systems (geräteunabhängig).
- ▶ Verbessert die Stabilität bei Wechsel des Musiktitels (USB-Stick).
- ▶ Verbessert die Stabilität bei USB Verbindung (USB-Stick).
- ▶ Verbessert die USB-Funktion (HTC One).
- ▶ Ermöglicht das Umschalten in den Zubehör-Modus (Samsung Galaxy S4).
- ▶ Korrigiert die Podcast Funktion (Apple iPhone).

Telefon

- ▶ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▶ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▶ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▶ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▶ Verbessert die Stabilität bei Verwendung der BMW Online Services (Blackberry OS 10.3).
- ▶ Navigationsadressen können nun im Kontakt gespeichert werden (geräteunabhängig).
- ▶ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▶ Media/Telefon: TV-110.005.011 & MV-110.005.011 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 130.007.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Verbessert die Stabilität bei Update der Datenbank (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität nach Neustart des Systems (geräteunabhängig).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei Wechsel des Musiktitels (USB-Stick).
- ▷ Verbessert die Stabilität bei USB Verbindung (USB-Stick).

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media/Telefon: TV-13.017.020 & MV-130.008.020 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 130.006.007)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TV-130.017.020 & MV-130.009.020 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 130.008.003)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TV-130.017.020 & MV-130.009.020 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 130.009.004)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TV-130.017.020 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 130.015.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.

- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TV-130.017.020 & HV-130.017.021

Software-Update (MV & TV 130.016.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen für China (einige Android Geräte).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der initialen Verbindung (Motorola Moto X).
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung einer Apple Watch.
- ▷ Verbessert die Bluetooth-Stabilität bei der Verwendung eines iPhones (Apple iPhones).
- ▷ Anruflisten können nun übertragen werden (Samsung, LG und Blackberry).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TV-130.017.020 & HV-130.017.021

Häufig gestellte Fragen

Alle Voraussetzungen sind erfüllt und alle notwendigen Schritte wurden in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt. Trotzdem funktioniert das Software-Update nicht wie erwartet.

Warum wird kein USB-Gerät mit Software an der USB-Schnittstelle erkannt?

- ▷ USB-Gerät enthält zusätzlich ein Verzeichnis / BMWDATA/ mit Dateien für Routenprofil, Gracenote® Update oder Kartenupdates.
- ▷ Auf dem USB-Gerät das Verzeichnis / BMWDATA/ umbenennen oder löschen, damit die gewünschten Dateien des Software-Updates im Hauptverzeichnis erkannt werden.