



Freude am Fahren



INFORMATION.
SOFTWARE-UPDATE.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	2
Voraussetzungen	2
Installation	2
Hinweise	2
Software-Update (MV & TV 110.002.002)	3

Informationen zum Software-Update

Inhalt

Diese Anleitung beschreibt Informationen zum Software-Update.

Der Inhalt des Software-Updates ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs.

Details zum Software-Update und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▶ MV 110.005.011 & TV 110.005.030 & HV 130.017.032

Voraussetzungen

Das Software-Update steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.de/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.de/bluetooth überprüfen.

Weitere Informationen zum Software-Update sind in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation enthalten.

Installation

Die Installation des Software-Updates setzt die Zustimmung zu den Nutzungsrechtsbedingungen voraus.

Siehe hierzu www.bmw.de/update.

Für die Installation die Datei des Software-Updates auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern und das USB-Gerät mit der USB-Audio-Schnittstelle an der Mittelarmlehne verbinden.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation unter Software-Update beachten.

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der neue Software-Stand angezeigt:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Aktuelle Version zeigen“

Hinweise

Am Ende des Software-Updates muss das Fahrzeug ausgeschaltet werden.

Von externen Geräten übertragene Daten werden ggf. neu synchronisiert.

Vor dem Software-Update abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden.

Dies ist auch bei der Wiederherstellung früherer Software-Versionen notwendig:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Software wiederherstellen“

Bei einer Wiederherstellung der Software oder bei einer Aktualisierung durch den Servicepartner können manuell erzeugte Änderungen bei Musikdateien gelöscht werden.

Falls folgender Menüpunkt nach dem Software-Update nicht korrekt angezeigt wird, Bluetooth kurzzeitig für die Installation deaktivieren:

1. „Kommunikation“
2. „Mobile Geräte verwalten“
3. „Einstellungen“
4. „Bluetooth“

Software-Update (MV & TV 110.002.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Fehler bei der Übertragung der Anruflisten für iOS 11 Geräte wurde behoben. Die Anruflisten werden vollständig im Control Display angezeigt.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: MV 110.005.011 & TV 110.005.030 & HV 130.017.032