



Freude am Fahren



INFORMATION.
SOFTWARE-UPDATE.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	2
Voraussetzungen	2
Installation	2
Hinweise	2
Software-Update (TT & MT 001.015.022)	3
Software-Update (TT & MT 001.028.002)	3
Software-Update (TT & MT 001.041.002)	3
Software-Update (TT & MT 001.058.004)	3
Software-Update (TT & MT 002.079.004)	4
Software-Update (TT & MT 002.099.001)	4
Software-Update (TT & MT 002.105.001)	4
Software-Update (TT & MT 002.109.004)	4
Software-Update (TT & MT 002.126.001)	5

Informationen zum Software-Update

Inhalt

Diese Anleitung beschreibt Informationen zum Software-Update.

Der Inhalt des Software-Updates ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs.

Details zum Software-Update und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▷ TT 001.016.024 & MT 001.015.022 & HT 001.016.024
- ▷ TT 001.029.024 & MT 001.028.002 & HT 001.029.024
- ▷ TT 001.042.024 & MT 001.041.002 & HT 001.042.024
- ▷ TT 001.059.024 & MT 001.058.004 & HT 001.059.024
- ▷ TT 002.080.024 & MT 002.079.004 & HT 002.080.024
- ▷ TT 002.100.024 & MT 002.099.001 & HT 002.100.024
- ▷ TT 002.106.024 & MT 002.105.001 & HT 002.106.024
- ▷ TT 002.110.024 & MT 002.109.004 & HT 002.110.024
- ▷ TT 002.127.024 & MT 002.126.001 & HT 002.127.024

Voraussetzungen

Das Software-Update steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.de/update oder in

der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.de/bluetooth überprüfen.

Weitere Informationen zum Software-Update sind in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation enthalten.

Installation

Die Installation des Software-Updates setzt die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen voraus.

Siehe hierzu www.bmw.de/update.

Für die Installation die Datei des Software-Updates auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern und das USB-Gerät mit der USB-Audio-Schnittstelle an der Mittelarmlehne verbinden.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation unter Software-Update beachten.

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der neue Software-Stand angezeigt:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Aktuelle Version zeigen“

Hinweise

Am Ende des Software-Updates muss das Fahrzeug ausgeschaltet werden.

Von externen Geräten übertragene Daten werden ggf. neu synchronisiert.

Vor dem Software-Update abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden.

Dies ist auch bei der Wiederherstellung früherer Software-Versionen notwendig:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Software wiederherstellen“

Bei einer Wiederherstellung der Software oder bei einer Aktualisierung durch den Servicepartner können manuell erzeugte Änderungen bei Musikdateien gelöscht werden.

Falls folgender Menüpunkt nach dem Software-Update nicht korrekt angezeigt wird, Bluetooth kurzzeitig für die Installation deaktivieren:

1. „Kommunikation“
2. „Mobile Geräte verwalten“
3. „Einstellungen“
4. „Bluetooth“

Software-Update (TT & MT 001.015.022)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 001.016.024 & MT 001.015.022 & HT 001.016.024

Software-Update (TT & MT 001.028.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 001.029.024 & MT 001.028.002 & HT 001.029.024

Software-Update (TT & MT 001.041.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 001.042.024 & MT 001.041.002 & HT 001.042.024

Software-Update (TT & MT 001.058.004)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 001.059.024 & MT 001.058.004 & HT 001.059.024

Software-Update (TT & MT 002.079.004)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 002.080.024 & MT 002.079.004 & HT 002.080.024

Software-Update (TT & MT 002.099.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die Stabilität der Bluetooth-Verbindung.
- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 002.100.024 & MT 002.099.001 & HT 002.100.024

Software-Update (TT & MT 002.105.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die Stabilität der Bluetooth-Verbindung.
- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 002.106.024 & MT 002.105.001 & HT 002.106.024

Software-Update (TT & MT 002.109.004)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Verbessert die Stabilität der Bluetooth-Verbindung.
- ▷ Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Connectivity: TT 002.110.024 & MT 002.109.004 & HT 002.110.024

Software-Update (TT & MT 002.126.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- Verbessert die Stabilität der Bluetooth-Verbindung.
- Verbessert die initiale Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+.

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Connectivity: TT 002.127.024 & MT 002.126.001 & HT 002.127.024