

Information



Freude am Fahren



**SOFTWARE-
AKTUALISIERUNG.**
INFORMATION.

UPD05021.bin **Information**

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen BMW entschieden haben.

Je besser Sie mit ihm vertraut sind, desto souveräner sind Sie im Straßenverkehr. Deshalb unsere Bitte:

Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie mit Ihrem neuen BMW starten. Nutzen Sie auch die integrierte Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeug. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Fahrzeugbedienung, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge Ihres BMW vollständig zu nutzen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen, die der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der bestmöglichen Werterhaltung Ihres BMW dienen.

In dieser Dokumentation finden Sie Informationen zur Software-Aktualisierung.

Eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen Ihre
BMW AG

Inhaltsverzeichnis

4	Inhalt
4	Voraussetzungen
4	Installation
4	Hinweise
5	Software-Aktualisierung (TN-2.34.1)
5	Software-Aktualisierung (MN-2.18.2, TN-2.18.5)
6	Software-Aktualisierung (MN-1.37.3, TN-1.37.10)
6	Software-Aktualisierung (MN-1.23.7, TN-1.23.15)
7	Software-Aktualisierung (MN-1.21.6, TN-1.21.15)

Informationen zur Software-Aktualisierung

Inhalt

Diese Anleitung beschreibt Informationen zur Software-Aktualisierung.

Der Inhalt der Software-Aktualisierung ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs.

Details zur Software-Aktualisierung und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▷ TN-2.34.1
- ▷ MN-2.18.2, TN-2.18.5
- ▷ MN-1.37.3, TN-1.37.10
- ▷ MN-1.23.7, TN-1.23.15
- ▷ MN-1.21.6, TN-1.21.15

Voraussetzungen

Die Software-Aktualisierung steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.com/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.com/bluetooth überprüfen.

Weitere Informationen zum Software Update sind in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation enthalten.

Installation

Die Installation der Software-Aktualisierung setzt die Zustimmung zu den Nutzungsrechtsbedingungen voraus.

Siehe hierzu www.bmw.com/update.

Für die Installation die Datei der Software-Aktualisierung auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern und das USB-Gerät mit der USB-Audio-Schnittstelle an der Mittelarmlehne verbinden.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation unter Software Update beachten.

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der neue Software-Stand angezeigt:

1. „Einstellungen“
2. „Software Update“
3. „Aktuelle Version zeigen“

Hinweise

Am Ende der Software-Aktualisierung muss das Fahrzeug ausgeschaltet werden.

Von externen Geräten übertragene Daten werden ggf. neu synchronisiert.

Vor der Software-Aktualisierung abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden.

Dies ist auch bei der Wiederherstellung früherer Software-Versionen notwendig:

1. „Einstellungen“
2. „Software Update“
3. „Software wiederherstellen“

Bei einer Wiederherstellung der Software oder bei einer Aktualisierung durch den Servicepartner können manuell erzeugte Änderungen bei Musikdateien gelöscht werden.

Falls folgender Menüpunkt nach dem Update nicht korrekt angezeigt wird, Bluetooth kurz-

zeitig während der Installation deaktivieren:
„ConnectedDrive“

Software-Aktualisierung (TN-2.34.1)

Inhalt

- ▷ Telefon: Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM wieder her.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Telefon

- ▷ Apple: Geräte mit iOS ab Version 7.0
- ▷ Samsung: Geräte mit Android ab Version 4.x
- ▷ HTC: Geräte mit Android ab Version 4.x
- ▷ LG: Geräte mit Android ab Version 4.x

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TN-2.34.1

Software-Aktualisierung (MN-2.18.2, TN-2.18.5)

Inhalt

- ▷ Multimedia: Verbesserte Unterstützung von Bookmarks bei Audiobüchern.
Verbesserte Unterstützung von A4A fähigen Apps.
Verbesserte Markierung des aktuell abgespielten Titels bei Verwendung von Apple Geräten in Japan.

- ▷ Telefon: Verbessertes Verhalten mit dem BlackBerry 9900 und der aktuellsten Betriebssoftware OS 7.1.

E-Mail-Detailansicht im Fahrzeug übernimmt Zeilenumbrüche.

Verbessertes Verhalten mit BlackBerry 10.

Eingehende Nachrichten werden zuverlässiger an das Fahrzeug übertragen und angezeigt.

Verbesserte Stabilität mit dem Motorola Razr i.

Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM wieder her.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Multimedia

- ▷ Alle USB-Geräte
- ▷ Apple: iPhone 4S, 5 (iOS 6)
- ▷ Apple: Alle Geräte (bei Nutzung in Japan)

Telefon

- ▷ Apple: Geräte mit iOS ab Version 7.0
- ▷ BlackBerry: 10, 9900 (OS 7)
- ▷ Motorola: Razr i
- ▷ Samsung: Geräte mit Android ab Version 4.x
- ▷ HTC: Geräte mit Android ab Version 4.x
- ▷ LG: Geräte mit Android ab Version 4.x

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-2.18.2
- ▷ Telefon: TN-2.18.5

Software-Aktualisierung (MN-1.37.3, TN-1.37.10)

Inhalt

- ▷ Multimedia: Verbesserte Unterstützung von Bookmarks bei Audiobüchern.
- ▷ Telefon: Verbesserte Bluetooth Verbindungsstabilität.

Verbesserte Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten bei iPhone Geräten mit iOS 6.

Das Endgerät überträgt bei einem Absender nur den Absendernamen an das Fahrzeug.

Die Funktionen Rückruf sowie Nachrichten senden, löschen oder als ungelesen markieren sind nicht möglich.

Verbessertes Verhalten mit dem BlackBerry 9900 und der aktuellsten Betriebssysteme OS 7.1.

E-Mail-Inhalte werden im Fahrzeug angezeigt.

Verbesserte Stabilität mit dem Motorola Razr i.

Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM wieder her.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Multimedia

- ▷ Alle USB-Geräte

Telefon

- ▷ Apple: iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S (iOS 6 & iOS 7)
- ▷ BlackBerry: 9900 (OS 7)
- ▷ Motorola: Razr i
- ▷ Samsung: Geräte mit Android ab Version 4.x

- ▷ HTC: Geräte mit Android ab Version 4.x
- ▷ LG: Geräte mit Android ab Version 4.x

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-1.37.3
- ▷ Telefon: TN-1.37.10

Software-Aktualisierung (MN-1.23.7, TN-1.23.15)

Inhalt

- ▷ Multimedia: Verbessertes Verhalten mit Videoplaylisten bei iPod Geräten.

Verbesserte Musikwiedergabe und Stabilität bei iPod Geräten oder großen USB-Geräten.

- ▷ Telefon: Verbesserte Bluetooth Verbindungsstabilität.

Verbesserte Übertragung von Kontaktdaten des Telefons im Fond.

Verbesserte Ruflisten in China.

Verbesserte Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten bei iPhone Geräten mit iOS 6.

Das Endgerät überträgt bei einem Absender nur den Absendernamen an das Fahrzeug.

Die drei Funktionen Rückruf sowie Nachrichten senden, löschen oder als ungelesen markieren sind nicht möglich.

Sender und Empfänger mit Umlauten im Namen werden korrekt im Fahrzeug angezeigt.

Verbessertes Verhalten mit dem BlackBerry 9900 und der aktuellsten Betriebssysteme OS 7.1.

E-Mail-Inhalte werden im Fahrzeug angezeigt.

Verbesserte Stabilität mit dem Motorola Razr i.

Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM wieder her.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Multimedia

- Alle USB-Geräte
- Apple: iPod, iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)
- Samsung: Galaxy S3 (Android 2.1.4)

Telefon

- Apple: iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S (iOS 6 & iOS 7)
- Nokia: Alle Geräte (bei Nutzung in China)
- Samsung: Alle Geräte
- Telefon im Fond
- BlackBerry: 9900 (OS 7)
- Motorola: Razr i
- HTC: Geräte mit Android ab Version 4.x
- LG: Geräte mit Android ab Version 4.x

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Media: MN-1.23.7
- Telefon: TN-1.23.15

Software-Aktualisierung (MN-1.21.6, TN-1.21.15)

Inhalt

- Multimedia: Verbessertes Verhalten mit Videoplaylisten bei iPod Geräten.

Verbesserte Musikwiedergabe und Stabilität bei iPod Geräten oder großen USB-Geräten.

- Telefon: Verbesserte Bluetooth Verbindungsstabilität.

Verbesserte Übertragung von Kontaktdaten des Telefons im Fond.

Verbesserte Ruflisten in China.

Verbesserte Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten bei iPhone Geräten mit iOS6.

Das Endgerät überträgt bei einem Absender nur den Absendernamen an das Fahrzeug.

Die drei Funktionen Rückruf sowie Nachrichten senden, löschen oder als ungelesen markieren sind nicht möglich.

Verbesserte Anzeige von Sender und Empfänger mit Umlauten im Namen im Fahrzeug.

Verbessertes Verhalten mit dem BlackBerry 9900 und der aktuellsten Betriebssystemsoftware OS 7.1.

E-Mail-Inhalte werden im Fahrzeug angezeigt.

Verbesserte Stabilität mit dem Motorola Razr i.

Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM wieder her.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Multimedia

- Alle USB-Geräte
- Apple: iPod, iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)
- Samsung: Galaxy S3 (Android 2.1.4)

Telefon

- Apple: iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S (iOS 6 & iOS 7)

- ▷ Nokia: Alle Geräte (bei Nutzung in China)
- ▷ Samsung: Alle Geräte
- ▷ Telefon im Fond
- ▷ BlackBerry: 9900 (OS 7)
- ▷ Motorola: Razr i
- ▷ HTC: Geräte mit Android ab Version 4.x
- ▷ LG: Geräte mit Android ab Version 4.x

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-1.21.6
- ▷ Telefon: TN-1.21.15