

Information



Freude am Fahren



**SOFTWARE-
AKTUALISIERUNG.**
INFORMATION.

Inhaltsverzeichnis

4	Inhalt
4	Voraussetzungen
4	Installation
4	Hinweise
5	Software-Aktualisierung (MN-002.255.071, TN-002.255.070)
6	Software-Aktualisierung (MN-002.039.071, TN-002.039.070)
7	Software-Aktualisierung (MN-002.034.070, TN-002.034.070)
7	Software-Aktualisierung (MN-002.027.070, TN-002.027.070)
8	Software-Aktualisierung (MN-002.018.070, TN-002.018.070)
9	Software-Aktualisierung (MN-001.037.070, TN-001.037.070)
10	Software-Aktualisierung (MN-001.023.070, TN-001.023.070)
11	Software-Aktualisierung (MN-001.021.070, TN-001.021.070)

Informationen zur Software-Aktualisierung

Inhalt

Diese Anleitung beschreibt Informationen zur Software-Aktualisierung.

Der Inhalt der Software-Aktualisierung ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs.

Details zur Software-Aktualisierung und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▷ Software-Aktualisierung MN-002.055.071, TN-002.055.070
- ▷ Software-Aktualisierung MN-002.039.071, TN-002.039.070
- ▷ Software-Aktualisierung MN-002.034.070, TN-002.034.070
- ▷ Software-Aktualisierung MN-002.027.070, TN-002.027.070
- ▷ Software-Aktualisierung MN-002.018.070, TN-002.018.070
- ▷ Software-Aktualisierung MN-001.037.070, TN-001.037.070
- ▷ Software-Aktualisierung MN-001.023.070, TN-001.023.070
- ▷ Software-Aktualisierung MN-001.021.070, TN-001.021.070

Voraussetzungen

Die Software-Aktualisierung steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.com/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.com/bluetooth überprüfen.

Weitere Informationen zum Software Update sind in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation enthalten.

Installation

Die Installation der Software-Aktualisierung setzt die Zustimmung zu den Nutzungsrechtsbedingungen voraus.

Siehe hierzu www.bmw.com/update.

Für die Installation die Datei der Software-Aktualisierung auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern und das USB-Gerät mit der USB-Audio-Schnittstelle an der Mittelarmlehne verbinden.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation unter Software Update beachten.

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der neue Software-Stand angezeigt:

1. „Einstellungen“
2. „Software Update“
3. „Aktuelle Version zeigen“

Hinweise

Am Ende der Software-Aktualisierung muss das Fahrzeug ausgeschaltet werden.

Von externen Geräten übertragene Daten werden ggf. neu synchronisiert.

Vor der Software-Aktualisierung abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden.

Dies ist auch bei der Wiederherstellung früherer Software-Versionen notwendig:

1. „Einstellungen“
2. „Software Update“
3. „Software wiederherstellen“

Bei einer Wiederherstellung der Software oder bei einer Aktualisierung durch den Servicepartner können manuell erzeugte Änderungen bei Musikdateien gelöscht werden.

Falls folgender Menüpunkt nach dem Update nicht korrekt angezeigt wird, Bluetooth kurzzeitig für die Installation deaktivieren: „ConnectedDrive“

Software-Aktualisierung (MN-002.255.071, TN-002.255.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Aktiviert die Audioausgabe bei Verwendung der Tagesschau-App. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Anzeige langer Titelnamen. (geräteunabhängig)
- ▷ Korrigiert das Abspielen von Podcasts. (Apple Geräte mit iOS Version 8 und höher)
- ▷ Bereinigt die Anzeige alter Metadaten nach einem Liedwechsel. (geräteunabhängig)
- ▷ Entfernt überflüssigen Hinweis zur App-Installation. (Apple iPhone)

Telefon

- ▷ Ermöglicht die Verwendung von BlackBerry Geräten ab OS 10.3 für Daten Dienste über das Mobiltelefon.
- ▷ Ermöglicht das Schließen einzelner Erinnerungsnachrichten. (geräteunabhängig)

- ▷ Verbessert die Filterfunktion von E-Mails und SMS mit BlackBerry Mobiltelefonen. (BlackBerry: Torch 9800, Bold 9900 mit OS 7.1)
- ▷ Verbessert die Audioqualität bei der Verwendung der Freisprecheinrichtung. (Apple, Motorola und Samsung Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert den Nachrichten-Download von Mobiltelefonen in das Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Erinnerungsfunktion für Kalender und Notizen von Mobiltelefonen. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Synchronisation mit Mobiltelefonen. (geräteunabhängig mit Ausnahme einiger Nokia Mobiltelefone).
- ▷ Verbessert die Übertragung von Anruflisten an das Fahrzeug. (LG, Samsung und BlackBerry Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen in chinesischen Fahrzeugen. (Android Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Anzeige gefahrene Fahrten im Dienst Online Fahrtenbuch. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Anzeige Wegstrecke. Angabe von Kilometern und Meilen im Dienst Online Fahrtenbuch. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Anzeige von Sonderzeichen im ConnectedDrive-Portal. (geräteunabhängig)

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-002.255.071
- ▷ Telefon: TN-002.255.070

Software-Aktualisierung (MN-002.039.071, TN-002.039.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Aktiviert die Audioausgabe bei Verwendung der Tagesschau-App. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Musiksuche bei Apple Geräten in Japan.
- ▷ Entfernt mehrfache Listeneinträge bei der Musiksuche mit Sony Xperia Z1.
- ▷ Behebt Tonausfall bei der Musikwiedergabe von Apple Geräten über Bluetooth.
- ▷ Korrigiert das Abspielen von Podcasts. (Apple Geräte mit iOS Version 8 und höher)
- ▷ Entfernt überflüssigen Hinweis zur App-Installation. (Apple iPhones)

Telefon

- ▷ Ermöglicht die Verwendung von BlackBerry Geräten ab OS 10.3 für Datendienste über das Mobiltelefon.
- ▷ Ermöglicht das Schließen einzelner Erinnerungsnachrichten. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert das erneute Verbinden von Mobiltelefonen mit dem Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Filterfunktion von E-Mails und SMS mit BlackBerry Mobiltelefonen. (BlackBerry: Torch 9800, Bold 9900 mit OS 7.1)
- ▷ Verbessert die Audioqualität bei der Verwendung der Freisprecheinrichtung. (Apple, Motorola und Samsung Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert den Nachrichten-Download von Mobiltelefonen in das Fahrzeug. (geräteunabhängig)

- ▷ Verbessert die Erinnerungsfunktion für Kalender und Notizen von Mobiltelefonen. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Synchronisation mit Mobiltelefonen. (geräteunabhängig mit Ausnahme einiger Nokia Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Übertragung von Anruflisten an das Fahrzeug. (BlackBerry, LG und Samsung Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen in chinesischen Fahrzeugen. (Android Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Anzeige gefahrene Fahrten im Dienst Online Fahrtenbuch. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Anzeige Wegstrecke. Angabe von Kilometern und Meilen im Dienst Online Fahrtenbuch. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Anzeige von Sonderzeichen im ConnectedDrive-Portal. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Audiowiedergabe über Bluetooth mit Apple iPhones.
- ▷ Verbessert die Verbindungsstabilität über Bluetooth. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Systemstabilität bei der Nutzung von BlackBerry Mobiltelefonen mit OS10.
- ▷ Behebt Fehler bei der Nachrichtenanzeige über Bluetooth. (Samsung Geräte).

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-002.039.071
- ▷ Telefon: TN-002.039.070

Software-Aktualisierung (MN-002.034.070, TN-002.034.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- Unterstützt Apple iPad Geräte über USB.
- Verbessert die Musiksuche bei Apple Geräten in Japan.
- Behebt Tonausfall bei der Musikwiedergabe von Apple Geräten über Bluetooth.
- Korrigiert das Abspielen von Podcasts. (Apple Geräte mit iOS Version 8 und höher)
- Entfernt einen kurzen Audioaussetzer nach Start der Audiowiedergabe über Apple Geräte. (Apple iPhones)

Telefon

- Ermöglicht die Verwendung von BlackBerry Geräten ab OS 10.3 für Datendienste über das Mobiltelefon.
- Verbessert erneutes Verbinden von Mobiltelefonen mit dem Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Filterfunktion von E-Mail und SMS mit BlackBerry Mobiltelefonen. (BlackBerry: Torch 9800, Bold 9900)
- Verbessert die Audioqualität bei der Verwendung der Freisprecheinrichtung. (Apple, Motorola und Samsung Mobiltelefone)
- Verbessert den Nachrichten-Download von Mobiltelefonen in das Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Erinnerungsfunktion für Kalender und Notizen von Mobiltelefonen. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Synchronisation mit Mobiltelefonen. (geräteunabhängig mit Ausnahme einiger Nokia Mobiltelefone)

- Verbessert die Übertragung von Anruflisten an das Fahrzeug. (BlackBerry, LG und Samsung Mobiltelefone)
- Verbessert die Anzeige chinesischer Namen in chinesischen Fahrzeugen. (Android Mobiltelefone)
- Verbessert die Audiowiedergabe über Bluetooth. (Apple Mobiltelefone)
- Verbessert die Verbindungsstabilität über Bluetooth. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Systemstabilität bei der Nutzung von BlackBerry Mobiltelefonen mit OS10.
- Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM-Karte wieder her. (Apple Mobiltelefone mit iOS ab Version 7.0, Samsung Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, HTC Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, LG Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x)
- Behebt Fehler bei der Sprachbedienung diverser Android Mobiltelefone.
- Behebt Fehler bei der Nachrichtenanzeige über Bluetooth. (Samsung-Mobiltelefone)

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Media: MN-002.034.070
- Telefon: TN-002.034.070

Software-Aktualisierung (MN-002.027.070, TN-002.027.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- Unterstützt Apple iPad Geräte über USB.

- ▷ Verbessert die Musiksuche bei Apple Geräten in Japan.
- ▷ Behebt Tonausfall bei der Musikwiedergabe von Apple Geräten über Bluetooth.
- ▷ Korrigiert das Abspielen von Podcasts. (Apple Geräte mit iOS Version 8 und höher)
- ▷ Entfernt einen kurzen Audioaussetzer nach Start der Audiowiedergabe über Apple Geräte. (Apple iPhones)
- ▷ Entfernt einen überflüssigen Hinweis zur App-Installation. (Apple iPhone)

Telefon

- ▷ Ermöglicht die Verwendung von BlackBerry Geräten ab OS 10.3 für Daten-dienste über das Mobiltelefon.
- ▷ Verbessert das erneute Verbinden von Mobiltelefonen mit dem Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Filterfunktion von E-Mail und SMS mit BlackBerry Mobiltelefonen. (BlackBerry: Torch 9800, Bold 9900)
- ▷ Verbessert die Audioqualität bei der Verwendung der Freisprecheinrichtung. (Apple, Motorola und Samsung Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert den Nachrichten-Download von Mobiltelefonen in das Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Erinnerungsfunktion für Kalender und Notizen von Mobiltelefonen. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Synchronisation mit Mobiltelefonen. (geräteunabhängig mit Ausnahme einiger Nokia Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Übertragung von Anruflisten an das Fahrzeug. (BlackBerry, LG und Samsung Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Anzeige chinesischer Namen in chinesischen Fahrzeugen. (Android Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Audiowiedergabe über Bluetooth. (Apple Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Verbindungsstabilität über Bluetooth.
- ▷ Verbessert die Systemstabilität bei der Nutzung von BlackBerry Mobiltelefonen mit OS10.
- ▷ Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM-Karte wieder her. (Apple Mobiltelefone mit iOS ab Version 7.0, Samsung Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, HTC Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, LG Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x)
- ▷ Behebt Fehler bei der Sprachbedienung diverser Android Mobiltelefone.
- ▷ Behebt Fehler bei der Nachrichtenanzeige über Bluetooth. (Samsung Mobiltelefone)

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-002.027.070
- ▷ Telefon: TN-002.027.070

Software-Aktualisierung (MN-002.018.070, TN-002.018.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Unterstützt Apple iPad Geräte über USB.
- ▷ Verbessert die Unterstützung von A4A-fähigen Apps. (USB Geräte, Apple Mobiltelefone)
- ▷ Verbessert die Markierung des aktuell abgespielten Titels bei Verwendung von Apple Geräten in Japan.

- Verbessert die Musiksuche bei Apple Geräten in Japan.
- Behebt Tonausfall bei der Musikwiedergabe von Apple Geräten über Bluetooth.
- Korrigiert das Abspielen von Podcasts. (Apple Geräte mit iOS Version 8 und höher)
- Entfernt einen kurzen Audioaussetzer nach Start der Audiowiedergabe über Apple Geräte. (Apple iPhone)
- Verbessert das Verhalten mit BlackBerry 10.
- Verbessert bei eingehenden Nachrichten die Übertragung an das Fahrzeug und die Anzeige.
- Verbessert die Stabilität mit dem Motorola Razr i.
- Verbessert die Audiowiedergabe über Bluetooth. (Apple Mobiltelefone)
- Verbessert die Verbindungsstabilität über Bluetooth.
- Verbessert die Systemstabilität bei der Nutzung von BlackBerry Mobiltelefonen mit OS10.
- Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM-Karte wieder her. (Apple Mobiltelefone mit iOS ab Version 7.0, Samsung Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, HTC Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, LG Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x)
- Behebt Fehler bei der Sprachbedienung diverser Android Mobiltelefone.
- Behebt Fehler bei der Nachrichtenanzeige über Bluetooth. (Samsung Mobiltelefone)

Telefon

- Ermöglicht die Übertragung von Zeilenumbrüchen bei der E-Mail-Detailansicht im Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- Ermöglicht die Verwendung von BlackBerry Geräten ab OS 10.3 für Daten Dienste über das Mobiltelefon.
- Verbessert erneutes Verbinden von Mobiltelefonen mit dem Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Filterfunktion von E-Mail und SMS mit BlackBerry Mobiltelefonen. (BlackBerry: Torch 9800, Bold 9900)
- Verbessert die Audioqualität bei der Verwendung der Freisprecheinrichtung. (Apple, Motorola und Samsung Mobiltelefone)
- Verbessert den Nachrichten-Download von Mobiltelefonen in das Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Erinnerungsfunktion für Kalender und Notizen von Mobiltelefonen. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Synchronisation mit Mobiltelefonen. (geräteunabhängig mit Ausnahme einiger Nokia Mobiltelefone)
- Verbessert die Übertragung von Anruflisten an das Fahrzeug. (BlackBerry, LG und Samsung Mobiltelefone)
- Verbessert die Anzeige chinesischer Namen in chinesischen Fahrzeugen. (Android Mobiltelefone)

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Media: MN-002.018.070
- Telefon: TN-002.018.070

Software-Aktualisierung (MN-001.037.070, TN-001.037.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Verbessert die Unterstützung von Bookmarks bei Audiobüchern. (Alle USB Geräte)

Telefon

- ▷ Ermöglicht die Anzeige von E-Mail-Inhalten im Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten (Apple iPhone mit iOS 6)
- ▷ Verbessert das Verhalten mit dem BlackBerry 9900 und der aktuellen Betriebssoftware OS 7.1.
- ▷ Verbessert die Stabilität mit dem Motorola Razr i.
- ▷ Verbessert die Verbindungsstabilität über Bluetooth. (Apple Mobiltelefone)
- ▷ Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM-Karte wieder her. (Apple Mobiltelefone mit iOS ab Version 7.0, Samsung Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, HTC Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, LG Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x)

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-001.037.070
- ▷ Telefon: TN-001.037.070

Software-Aktualisierung (MN-001.023.070, TN-001.023.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- ▷ Verbessert das Verhalten mit Videoplaylists bei Apple iPod Geräten.
- ▷ Verbessert die Musikkwiedergabe und Stabilität bei Apple Geräten oder großen USB-Geräten. (USB Geräte, Apple iPods & iPhones)

Telefon

- ▷ Ermöglicht die Anzeige von E-Mail-Inhalten im Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- ▷ Verbessert die Übertragung von Kontaktdaten des Telefons im Fond.
- ▷ Verbessert lokale Calllisten für China. (Apple Mobiltelefone, Nokia Mobiltelefone bei Nutzung in China, Samsung Mobiltelefone, Fondtelefon)
- ▷ Verbessert die Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten. (Apple iPhone mit iOS 6)
- ▷ Verbessert das Verhalten beim BlackBerry 9900 mit der aktuellen Betriebssoftware OS 7.1.
- ▷ Verbessert die Stabilität mit dem Motorola Razr i.
- ▷ Verbessert die Verbindungsstabilität über Bluetooth.
- ▷ Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM-Karte wieder her. (Apple Mobiltelefone mit iOS ab Version 7.0, Samsung Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, HTC Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x, LG Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x)

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Media: MN-001.023.070
- ▷ Telefon: TN-001.023.070

Software-Aktualisierung (MN-001.021.070, TN-001.021.070)

Die Software-Aktualisierung nimmt folgende Anpassungen vor:

Multimedia

- Verbessert das Verhalten mit Videoplaylisten bei Apple iPod Geräten.
- Verbessert die Musikwiedergabe und Stabilität bei Apple Geräten oder großen USB-Geräten. (USB Geräte, Apple iPods & iPhones)

Telefon

- Ermöglicht die Anzeige von E-Mail-Inhalten im Fahrzeug. (geräteunabhängig)
- Verbessert die Übertragung von Kontaktdaten des Telefons im Fond.
- Verbessert lokale Calllisten in China. (Apple Mobiltelefone, Nokia Mobiltelefone bei Nutzung in China, Samsung Mobiltelefone, Fondtelefon)
- Verbessert die Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten. (Apple iPhones mit iOS 6)
- Verbessert die Übertragung von Absenderangaben an das Fahrzeug.
- Verbessert die Anzeige von Sender und Empfänger im Fahrzeug, deren Namen Umlaute enthalten.
- Verbessert das Verhalten beim BlackBerry 9900 mit der aktuellen Betriebssoftware OS 7.1.
- Verbessert die Stabilität mit dem Motorola Razr i.
- Verbessert die Verbindungsstabilität über Bluetooth.
- Stellt die Funktion BMW Internet über Kunden-SIM-Karte wieder her. (Apple Mobiltelefone mit iOS ab Version 7.0, Samsung Mobiltelefone mit Android ab

Version 4.x, HTC Mobil-telefone mit Android ab Version 4.x, LG Mobiltelefone mit Android ab Version 4.x)

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Media: MN-001.021.070
- Telefon: TN-001.021.070