



Freude am Fahren



INFORMATION.
SOFTWARE-UPDATE.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	2
Voraussetzungen	2
Installation	2
Hinweise	3
Software-Update (TB & MB 001.030.001)	3
Software-Update (TB & MB 001.034.007)	3
Software-Update (TB & MB 001.042.007)	3
Software-Update (TB & MB 001.043.002)	4
Software-Update (TB & MB 001.044.001)	4
Software-Update (TB & MB 001.047.003)	4
Software-Update (TB & MB 001.052.004)	4
Software-Update (TB & MB 001.056.001)	4
Software-Update (TB & MB 001.058.001)	5
Software-Update (TB & MB 001.060.001)	5
Software-Update (TB & MB 002.020.012)	5
Software-Update (TB & MB 002.022.001)	5
Software-Update (TB & MB 002.032.018)	5
Software-Update (TB & MB 002.034.002)	6
Software-Update (TB & MB 003.006.039)	6
Software-Update (TB & MB 003.008.011)	6
Software-Update (TB & MB 003.010.003)	6
Software-Update (TB & MB 005.001.016)	7
Software-Update (TB & MB 005.002.001)	7
Software-Update (TB & MB 005.008.026)	7
Software-Update (TB & MB 005.010.002)	8
Software-Update (TB & MB 005.012.001)	8
Software-Update (TB & MB 006.001.041)	8
Software-Update (TB & MB 006.001.044)	8
Software-Update (TB & MB 006.006.006)	9

Informationen zum Software-Update

Inhalt

Diese Anleitung beschreibt Informationen zum Software-Update.

Der Inhalt des Software-Updates ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs.

Details zum Software-Update und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▷ TB 001.032.032 & MB 001.031.022 & HB 001.062.032
- ▷ TB 001.042.032 & MB 001.041.022 & HB 001.062.032
- ▷ TB 001.046.032 & MB 001.042.007 & HB 001.062.032
- ▷ TB 001.046.032 & MB 001.043.002 & HB 001.062.032
- ▷ TB 001.046.032 & MB 001.045.022 & HB 001.062.032
- ▷ TB 001.062.032 & MB 001.061.023 & HB 001.062.032
- ▷ TB 001.062.032 & MB 001.052.004 & HB 001.062.032
- ▷ TB 002.024.032 & MB 002.020.012 & HB 006.007.032
- ▷ TB 002.024.032 & MB 002.023.021 & HB 006.007.032
- ▷ TB 002.036.032 & MB 002.032.018 & HB 006.007.032
- ▷ TB 002.036.032 & MB 002.035.021 & HB 006.007.032
- ▷ TB 003.012.032 & MB 003.006.039 & HB 006.007.032
- ▷ TB 003.012.032 & MB 003.008.011 & HB 006.007.032

- ▷ TB 005.004.032 & MB 005.001.016 & HB 006.007.032
- ▷ TB 005.004.032 & MB 005.002.001 & HB 006.007.032
- ▷ TB 005.013.032 & MB 005.008.026 & HB 006.007.032
- ▷ TB 005.013.032 & MB 005.010.002 & HB 006.007.032
- ▷ TB 006.002.032 & MB 006.001.041 & HB 006.007.032
- ▷ TB 006.002.032 & MB 006.001.044 & HB 006.007.032
- ▷ TB 006.007.032 & MB 006.006.006 & HB 006.007.032

Voraussetzungen

Das Software-Update steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.de/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.de/bluetooth überprüfen.

Weitere Informationen zum Software-Update sind in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation enthalten.

Installation

Die Installation des Software-Updates setzt die Zustimmung zu den Nutzungsrechtsbedingungen voraus.

Siehe hierzu www.bmw.de/update.

Für die Installation die Datei des Software-Updates auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern und das USB-Gerät mit der USB-

Audio-Schnittstelle an der Mittelarmlehne verbinden.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation unter Software-Update beachten.

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der neue Software-Stand angezeigt:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Aktuelle Version zeigen“

Hinweise

Am Ende des Software-Updates muss das Fahrzeug ausgeschaltet werden.

Von externen Geräten übertragene Daten werden ggf. neu synchronisiert.

Vor dem Software-Update abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden.

Dies ist auch bei der Wiederherstellung früherer Software-Versionen notwendig:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Software wiederherstellen“

Bei einer Wiederherstellung der Software oder bei einer Aktualisierung durch den Servicepartner können manuell erzeugte Änderungen bei Musikdateien gelöscht werden.

Falls folgender Menüpunkt nach dem Software-Update nicht korrekt angezeigt wird, Bluetooth kurzzeitig für die Installation deaktivieren:

1. „Kommunikation“
2. „Mobile Geräte verwalten“
3. „Einstellungen“
4. „Bluetooth“

Software-Update (TB & MB 001.030.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TB 001.032.032 & MB 001.031.022 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.034.007)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TB 001.042.032 & MB 001.041.022 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.042.007)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.046.032 & MB 001.042.007 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.043.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.046.032 & MB 001.043.002 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.044.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.046.032 & MB 001.045.022 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.047.003)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.062.032 & MB 001.061.023 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.052.004)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.062.032 & MB 001.052.004 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.056.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.062.032 & MB 001.061.023 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.058.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.062.032 & MB 001.061.023 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 001.060.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 001.062.032 & MB 001.061.023 & HB 001.062.032

Software-Update (TB & MB 002.020.012)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 002.024.032 & MB 002.020.012 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 002.022.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon: TB 002.024.032 & MB 002.023.021 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 002.032.018)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TB 002.036.032 & MB 002.032.018 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 002.034.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon: TB 002.036.032 & MB 002.035.021 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 003.006.039)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- ▷ Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon/Multimedia: TB 003.012.032 & MB 003.006.039 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 003.008.011)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- ▷ Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon/Multimedia: TB 003.012.032 & MB 003.008.011 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 003.010.003)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon/Multimedia: TB 003.012.032 & MB 003.008.011 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 005.001.016)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon/Multimedia: TB 005.004.032 & MB 005.001.016 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 005.002.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon/Multimedia: TB 005.004.032 & MB 005.002.001 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 005.008.026)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon/Multimedia: TB 005.013.032 MB & 005.008.026 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 005.010.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- ▷ Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon/Multimedia: TB 005.013.032 & MB 005.010.002 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 005.012.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- ▷ Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon/Multimedia: TB 005.013.032 & MB 005.010.002 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 006.001.041)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- ▷ Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon/Multimedia: TB 006.002.032 & MB 006.001.041 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 006.001.044)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- ▷ Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- ▷ Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple Car-Play telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Telefon/Multimedia: TB 006.002.032 & MB 006.001.044 & HB 006.007.032

Software-Update (TB & MB 006.006.006)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Telefon

- Die Anrufliste wird vollständig übermittelt (iPhone 8, 8 Plus, X).

Multimedia

- Name wird in der Instrumentenkombination vollständig angezeigt, wenn mit Apple CarPlay telefoniert wird (iPhone 8, 8 Plus, X).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Telefon/Multimedia: TB 006.007.032 & MB 006.006.006 & HB 006.007.032