



Freude am Fahren



INFORMATION.
SOFTWARE-UPDATE.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	2
Voraussetzungen	2
Installation	2
Hinweise	3
Software-Update (TB & MB 001.047.003)	3
Software-Update (TB & MB 001.052.004)	3
Software-Update (TB & MB 001.054.001)	3
Software-Update (TB & MB 001.056.001)	4
Software-Update (TB & MB 001.058.001)	4
Software-Update (TB & MB 001.060.001)	4
Software-Update (TB & MB 005.001.016)	5
Software-Update (TB & MB 005.002.001)	5
Software-Update (TB & MB 005.008.026)	5
Software-Update (TB & MB 005.010.002)	6
Software-Update (TB & MB 005.012.001)	6
Software-Update (TB & MB 006.001.041)	7
Software-Update (TB & MB 006.001.044)	7
Software-Update (TB & MB 006.006.006)	7
Software-Update (TB & MB 006.015.014)	8
Software-Update (TB & MB 006.016.002)	8
Software-Update (TB & MB 006.017.006)	8
Software-Update (TB & MB 006.023.007)	8
Software-Update (TB & MB 006.025.001)	9

Informationen zum Software-Update

Inhalt

Diese Anleitung beschreibt Informationen zum Software-Update.

Der Inhalt des Software-Updates ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs.

Details zum Software-Update und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▷ TB 001.064.050 & MB 001.061.023 & HB 001.063.050
- ▷ TB 001.064.050 & MB 001.052.004 & HB 001.063.050
- ▷ TB 001.054.001 & MB 001.062.040 & HB 001.054.001
- ▷ TB 001.064.050 & MB 001.062.040 & HB 001.063.050
- ▷ TB 005.005.050 & MB 005.003.050 & HB 006.026.050
- ▷ TB 005.014.050 & MB 005.013.050 & HB 006.026.050
- ▷ TB 006.003.050 & MB 006.002.050 & HB 006.026.050
- ▷ TB 006.008.050 & MB 006.007.050 & HB 006.026.050
- ▷ TB 006.018.050 & MB 006.018.050 & HB 006.026.050
- ▷ TB 006.023.007 & MB 006.026.050 & HB 006.026.050
- ▷ TB 006.025.001 & MB 006.026.050 & HB 006.026.050

Voraussetzungen

Das Software-Update steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.de/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.de/bluetooth überprüfen.

Weitere Informationen zum Software-Update sind in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation enthalten.

Installation

Die Installation des Software-Updates setzt die Zustimmung zu den Nutzungsrechtsbedingungen voraus.

Siehe hierzu www.bmw.de/update.

Für die Installation die Datei des Software-Updates auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern und das USB-Gerät mit der USB-Audio-Schnittstelle an der Mittelarmlehne verbinden.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung Navigation, Entertainment, Kommunikation unter Software-Update beachten.

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der neue Software-Stand angezeigt:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Aktuelle Version zeigen“

Hinweise

Am Ende des Software-Updates muss das Fahrzeug ausgeschaltet werden.

Von externen Geräten übertragene Daten werden ggf. neu synchronisiert.

Vor dem Software-Update abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden.

Dies ist auch bei der Wiederherstellung früherer Software-Versionen notwendig:

1. „Mein Fahrzeug“
2. „iDrive Einstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Software wiederherstellen“

Bei einer Wiederherstellung der Software oder bei einer Aktualisierung durch den Servicepartner können manuell erzeugte Änderungen bei Musikdateien gelöscht werden.

Falls folgender Menüpunkt nach dem Software-Update nicht korrekt angezeigt wird, Bluetooth kurzzeitig für die Installation deaktivieren:

1. „Kommunikation“
2. „Mobile Geräte verwalten“
3. „Einstellungen“
4. „Bluetooth“

Software-Update (TB & MB 001.047.003)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.

- Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Entertainment/Connectivity: TB 001.064.050 & MB 001.061.023 & HB 001.063.050

Software-Update (TB & MB 001.052.004)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Entertainment/Connectivity: TB 001.064.050 & MB 001.052.004 & HB 001.063.050

Software-Update (TB & MB 001.054.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 001.054.001 & MB 001.062.040 & HB 001.054.001

Software-Update (TB & MB 001.056.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 001.064.050 & MB 001.062.040 & HB 001.063.050

Software-Update (TB & MB 001.058.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 001.064.050 & MB 001.061.023 & HB 001.063.050

Software-Update (TB & MB 001.060.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Connectivity

- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 001.064.050 & MB 001.061.023 & HB 001.063.050

Software-Update (TB & MB 005.001.016)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▷ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 005.005.050 & MB 005.003.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 005.002.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▷ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 005.005.050 & MB 005.003.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 005.008.026)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▷ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 005.014.050 & MB 005.013.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 005.010.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▷ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.

- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 005.014.050 & MB 005.013.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 005.012.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▷ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 005.014.050 & MB 005.013.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.001.041)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▶ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▶ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▶ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▶ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▶ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▶ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▶ Entertainment/Connectivity: TB 006.003.050 & MB 006.002.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.001.044)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▶ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▶ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▶ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▶ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▶ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▶ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▶ Entertainment/Connectivity: TB 006.003.050 & MB 006.002.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.006.006)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▶ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▶ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▶ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▶ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▶ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.

- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 006.008.050 & MB 006.007.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.015.014)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▷ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 006.018.050 & MB 006.018.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.016.002)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- ▷ Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- ▷ Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- ▷ Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- ▷ Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- ▷ Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- ▷ Entertainment/Connectivity: TB 006.018.050 & MB 006.018.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.017.006)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- ▷ Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Connectivity

- Behebt permanenten Systemneustart nach Verwendung des TV-Modus.
- Stellt die Kontaktbilder auf der Anzeige wieder her (Android-Gerät).
- Behebt eine schwarze Anzeige nach einem eingehenden Telefongespräch, wenn ein Video über YouTube abgespielt wird.
- Behebt einen Neustart des Control Displays während der Fahrt.
- Stellt die Entertainment-Wiedergabe nach Benutzung von Siri wieder her (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Entertainment/Connectivity: TB 006.018.050 & MB 006.018.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.023.007)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Entertainment/Connectivity: TB 006.023.007 & MB 006.026.050 & HB 006.026.050

Software-Update (TB & MB 006.025.001)

Das Software-Update nimmt folgende Anpassungen vor:

Entertainment

- Behebt Podcast-Zurücksetzung nach Pause/Stummschaltung oder nach Unterbrechung eines Telefongesprächs (iOS-Gerät).

Hinweise

Nach Installation des Software-Updates wird im Fahrzeug der aktuelle Software-Stand angezeigt:

- Entertainment/Connectivity: TB 006.025.001 & MB 006.026.050 & HB 006.026.050